

Date d'édition	16/06/2017
N° du document	SUPAIR_2017/06_001
Nombre de pages	1 / 2



COMMUNIQUE SECURITE

STATUT : FAIBLE

MOYEN

CRITIQUE

OBJET : **Sellette STRIKE**
Déchirure de paroi des cuissardes

Description du problème :

Il est possible que la paroi latérale des cuissardes se déchire en cas de force centrifuge marquée.




Produits concernés :

Sellette STRIKE ind A1


(Production jusqu'en avril 2017 inclus)



Ouvrir la poche de rangement dorsale
L'indice se trouve sur la petite étiquette



Recto



Verso

Faits / Constatation :


Des déchirures de parois latérales sont survenues lors de descentes rapides engagées ou autres manoeuvres avec force centrifuge marquée.

Ces déchirures ne concernent pas la structure de la sellette mais peuvent déstabiliser les appuis du pilote pendant et après la manoeuvre et la sellette peut devenir inconfortable.

Suite page 2 ►

Date d'édition	16/06/2017
N° du document	SUPAIR_2017/06_001
Nombre de pages	2 / 2

Procédure à suivre :



Personne à même de réaliser la vérification :

UTILISATEUR

REVENDEUR

FABRICANT

DELAI :

La vérification doit être faite immédiatement

Destinataires du document :

UTILISATEUR

REVENDEUR

ECOLE

ASSOCIATION DE PARAPENTE

MAGAZINE

FEDERATION

Communiqué sécurité : SUPAIR_2015/07_001