

Datum	21/06/2016
Dokumentennr.	SUPAIR_2016/06_002
Seite	1 / 4

SICHERHEITSMITTEILUNG

THEMA : zufälliges Öffnen der Automatik-Bauchschliessen im Flug

PRIORITÄT SCHWACH
 MITTEL
 KRITISCH

Problembeschreibung :

Zufälliges Öffnen der Automatik-Bauchschliessen aus Aluminium im Flug bei speziellen SUPAIR Gurtzeugen.



betroffene Gurtzeuge :


SUP'AIR Gurtzeuge, die mit Automatikschliessen aus Aluminium ausgestattet sind :

- ALTIRANDO 2 RS
- DELIGHT 2
- PIXAIR
- PARAMOTEUR EVO
- SKYPPER
- VIP 2
- VIP LITE

- Eventuell muss auch bei anderen Modellen, die hier nicht aufgeführt sind und Automatikschliessen aus Aluminium verwenden das Kit «Anti-Oubli » getauscht werden.

Feststellung :


Es handelt sich um einige automatische Bauchschliessen aus Aluminium, die sich unerwartet beim Fliegen öffnen und in SUP'AIR Gurtzeugen montiert sind. Es betrifft NUR die automatischen Bauchschliessen «Anti-Oubli» und es betrifft nur WENIGE Fälle. Es handelt sich bei dieser Funktionsstörung um einen Produktionsfehler und ist nicht für das bloße Auge sichtbar. Die Funktionsstörung kann NICHT durch einen Test reproduziert werden.



Weiter auf der nächsten Seite ►

Vorgehensweise :

Wie stelle ich fest, ob mein Gurtzeug betroffen ist ?



Weiter auf der nächsten Seite ►

Datum	21/06/2016
Dokumentennr.	SUPAIR_2016/06_002
Seite	3 / 4

Wie finde ich die Indexnummer auf den Bauchschliessen ?



Zum Beispiel :

06 / 15

ACHTUNG: wenn der Index nicht erkennbar ist, melde Dich bei uns!

Vorgehensweise bei einem Problem :

- **Fliege nicht mehr mit dem betroffenen Gurtzeug**
- Fülle das Formular aus : «Automatische Bauchschliessen – Austausch/Vorgehensweise»
- Kontaktiere Deinen Händler. Er wird Dir weiterhelfen :

Du kannst Dein Gurtzeug vor Ort selbst reparieren: wir schicken Dir ein neues Kit «Anti-Oubli» zum Austausch. Danach kannst Du erneut sicher fliegen.

Davon betroffene Gurtzeuge :

- ALTIRANDO 2 RS
- PIXAIR
- PARAMOTEUR EVO
- SKYPPER



„T“-Stück Austausch

- DELIGHT 2



„T“-Stück Austausch

- VIP 2
- VIP LITE



„T“-Stück Austausch

Du kannst SUP'AIR auch direkt unter folgender Adresse kontaktieren : sav@supair.com

Wir werden Dir schnellstmöglich antworten.

Team SUP'AIR.

Weiter auf der nächsten Seite ►

Datum	21/06/2016
Dokumentennr.	SUPAIR_2016/06_002
Seite	4 / 4

Bitte unbedingt ausfüllen :

Automatische Bauchschiessen – Austausch/Vorgehensweise

Gurtzeug-Model :

Index der Bauchschiessen : und

Gurtzeug-Eigentümer :

Adresse :

Telefonnummer :

Email :

Für den Austausch zuständig :



Für den Austausch zuständig :



ausser der Austausch wird in der Service-Werkstatt durchgeführt.

FRIST : Die Kontrolle muss SOFORT erfolgen.

Empfänger des Dokumentes :



SICHERHEITSMITTEILUNG : SUPAIR_2016/06_002