

|        |  |
|--------|--|
| Datum  | 20 Mai 2013  |
| Object | Safety Warning<br>2013/04 WALIBI LITE,<br>WALIBI <sup>2</sup> , EVASION <sup>2</sup> |

## Austausch des elastischen Kordelzugs beim Rettungsschirmkontainer

### Grund des Warnhinweises :

Die elastische Kordel des Rettungsschirmkontainers kann durch die Vernä-  
hung beschädigt werden. Um vorzeitigen Verschleiss und ein Reißen der genant-  
ten Teile zu vermeiden, empfohlen wird den Austausch mit der beigelegten Kordel.

### Welche Produkte sind betroffen?

Alle 2013er Tandemgurtzeuge des Zeitraums Januar-Mai 2013  
 WALIBI LITE : code A1 out of A3  
 WALIBI 2 : code A1 and A2  
 EVASION 2 : code A1

### Wie erkenne ich meinen Gurtzeugcode ?

Du findest den Code auf dem eingenähten Label im rechten Schultergurt an der Verbind-  
 ung RV-Leine / Schultergurt.

Platzierung



### Ersatzteil-Set :



|        |  |
|--------|--|
| Datum  | 20 Mai 2013  |
| Object | Safety Warning<br>2013/04 WALIBI LITE,<br>WALIBI <sup>2</sup> , EVASION <sup>2</sup> |

### Austausch der Kordel

