

Date	20 mai 2013
Objet	Communiqué sécurité 2013/04 WALIBI LITE, WALIBI ² , EVASION ²

Remplacement des cordons élastique de la poche parachute

Point d'usure et de fragilité possible :

Nous avons remarqué que les coutures de fixation des élastiques de fermeture de la poche parachute sur nos sellettes pilote biplace 2013 pouvaient les fragiliser. Pour éviter toute usure prématurée et tout risque d'arrachement, nous vous invitons à les remplacer par des cordelettes.

Quels sont les produits concernés :

Toutes les sellettes pilote biplace 2013

WALIBI LITE : (indice A1 à A3)

WALIBI 2 : (indice A1 et A2)

EVASION 2 : indice A1

Comment connaître l'indice de ma sellette?

L'indice est inscrit sur l'étiquette cousue sous le rabat de l'épaule droite, à côté du point d'accroche du parachute de secours.

Emplacement de l'étiquette



Emplacement de l'indice






Kit de remplacement



Date	20 mai 2013
Objet	Communiqué sécurité 2013/04 WALIBI LITE, WALIBI ² , EVASION ²

Remplacement du cordon élastique



SUPAIR - VLD
34 Rue Adrastée
74650 CHAVANOD
FRANCE
TVA : FR 71387956790 - SIREN : 387 956 790

Tel : + 33 (0)4 50 45 75 29
fax : +33 (0)4 50 52 78 70
Site web : www.supair.com
e-mail : sav@supair.com