




Risque





Date d'édition : 20/07/2018

N° du document : SUPAIR_2018/07_002

OBJET: Désolidarisation de la poche parachute du fond de l'airbag

DESCRIPTION DU PROBLÈME

Lors de tests de chute sur l'airbag de l'Altirando 3, nous avons remarqué que la poche parachute pouvait se désolidariser du fond de l'airbag. Lorsque la sangle de maintien de la poche est arrachée ou décousue, la poche n'est plus maintenue à l'intérieur de l'airbag et l'extraction du secours peut devenir difficile, voir impossible.




Nos différents essais montrent que ce dommage de la poche ne survient pas lorsque le parachute de secours est dans sa poche (fermée). Il y a un risque de dommage suite à l'impact lorsque la sellette est utilisée sans parachute de secours ou lorsque celui-ci est déployé.




VÉRIFICATION

Afin d'éviter tout problème, nous conseillons aux pilotes ayant volé sans parachute ou ayant impacté sous leur secours, de vérifier comme suit :

Ouvrir la poche, sortir le parachute et tirer la poche vers l'extérieur.



1ere possibilité
Celle-ci se déploie complètement.
Il faut nous renvoyer la sellette pour réparation.



2 eme possibilité
La poche reste accrochée par le fond : pas de problème, installez à nouveau votre secours, faites un essai sous portique et refermez de la même façon. Bon vol !

